丙烯酸甲酯仿真工厂

操作规程指导书

重庆科技学院化学化工学院 二〇一六年三月

T302 开车操作规程

开车前准备:

- 1、双击桌面 SIMATIC WinCC 图标, 然后点击运行按钮 (三角形), 点击 T302 操作流程画面。
- 2、双击桌面 ProcessSimuStudio 图标,启动仿真平台。点击系统,登录,然后确定,点击工程,打开 T302 工程。
- 3、内操确认所有调节阀状态为 0, 并处于手动状态。外操确认所有手操阀开度 为 0。
- 4、点击仿真平台运行按钮 ▶。

T302 开车:

- 内操打开 HV302(仿真平台)至 100%, T302 开始进料。内操手动打开 LV3321至 100%, 当 E332 液位达到 40%时, 内操关闭 LV3321至 50%投自动,设定值为 50%。
- 2. 当 T302 液位达到 30%后,内操关闭 HV302 (仿真平台),停止进料。外操打开 HV3021 至 100%,内操手动打开 TV3021 至 100%, E332 开始升温。
- 3. 当 T302 塔底温度 T18-10 达到 82℃时,内操打开 TV3021 至 30%开度。
- 4. 当 T302 塔底温度 T18-10 达到 85℃时,外操打开 HV3022、HV3023 至 100%开 度, E3221 投用,外操打开 HV3020 至 100%开度。
- 5. 当 V322 出现液位后,内操打开 HV302 (仿真平台)至 55%,开始进料。
- 6. 当 V322 液位达到 20%后,外操打开 P322 前后阀门 XV322A、XV322B 至 100% 开度,内操手动打开 FV3222 至 10%,然后投自动,设定值为 0.139kg/s,内操启动泵 P322。
- 7. 当 TI3021 温度达到 65℃左右时,内操将 TV3021 投自动,设定值为 65。
- 8. 当 V322 液位达到 25%后,内操手动打开 FV3223 至 10%,然后投自动,设定值为 1.06kg/s,内操手动打开 FV3221 至 10%开度,然后投自动,设定值为 0.165kg/s。
- 9. 当 T302 液位 L13021 达到 45%左右时, 外操打开 P332 前后阀 XV332A、XV332B

至 100%开度, 当 L13021 达到 50%时, 内操手动打开 LV3021 至 25%开度并投自动,设定值为 50, 内操启动泵 P332。

T302 停车:

- 1. 内操手动关闭 TV3021。
- 2. 内操手动关闭 LV3321、FV3222、HV302(仿真平台)。
- 3. 内操手动关闭 FV3221、FV3223, 停泵 P322。
- 4. 内操手动关闭 LV3021, 停泵 P332。
- 5. 进入倒料、吹扫工序。

操作实训完成,点击仿真平台恢复初始数据按钮 ◄,现场手操阀门状态归0。

T303 开车操作规程

开车前准备:

- 5、双击桌面 SIMATIC WinCC 图标, 然后点击运行按钮 (三角形), 点击 T303 操作流程画面。
- 6、双击桌面 ProcessSimuStudio 图标,启动仿真平台。点击系统,登录,然后确定,点击工程,打开 T303 工程。
- 7、内操确认所有调节阀状态为 0, 并处于手动状态。外操确认所有手操阀开度 为 0。
- 8、点击仿真平台运行按钮 ▶。

T303 开车:

- 1. 外操打开 HV3028、HV3029 至 100%开度, E313 投用, 外操打开 HV3025, HV3026, 内操打开 FV3223(仿真平台)至 100%开度, T303 进料。
- 内操打开 FV3331 至 100%开度,内操打开 HV3264(仿真平台)至 100%开度, T303 通入萃取水。
- 3. 当 T303 界位 L13031 达到 40%时,内操关闭 FV3223(仿真平台)至 25%开度;内操关闭 FV3331至 30%开度,并投自动,设定值为 1.37kg/s,内操关闭 HV3264至 10%开度,萃取水稳定进料。
- 4. 内操打开 FV3161 至 30%开度, 酯相物料送往 T306 脱轻组分塔单元。
- 5. 内操打开 PV3331 (仿真平台)至 30%开度, 醇水物料送往 T305 醇回收塔单元。

T303 停车:

- 1. 内操手动关闭 FV3223 (仿真平台)、HV3264 (仿真平台)。
- 2. 内操手动关闭 FV3161 (仿真平台)。
- 3. 内操手动关闭 PV3331 (仿真平台)。
- 4. 进入倒料、吹扫工序。

操作实训完成,点击仿真平台恢复初始数据按钮 ┩,现场手操阀门状态归0。

T305 开车操作规程

开车前准备:

- 9、双击桌面 SIMATIC WinCC 图标, 然后点击运行按钮 (三角形), 点击 T305 操作流程画面。
- 10、 双击桌面 ProcessSimuStudio 图标,启动仿真平台。点击系统,登录, 然后确定,点击工程,打开 T305 工程。
- 11、 内操确认所有调节阀状态为 0, 并处于手动状态。外操确认所有手操阀 开度为 0。
- 12、 点击仿真平台运行按钮 ▶。

T305 投运:

- 1、外操打开 HV3030 至 100%开度, 内操手动打开 PV3331(T303 流程画面)至 100% 开度, 开始建立 T305 塔液位; 当 LI3051 达到 30%左右时, 内操手动关闭 PV3331 (T303 流程画面). 停止进料。
- 2、外操打开 HV3033 至 100%开度,内操手动打开 FV3051 至 100%开度, E3351 升温。
- 3、当 T305 塔底温度 T19-04 达到 70℃时,外操打开 HV3035 至 100%开度, HV3036 至 100%开度, E3251 投用,外操打开 HV3034 至 100%开度。
- 4、当 TI9-04 达到 85°C时,内操 FIC3051 投自动,内操 E3351 蒸汽流量 FI3051 设定值 0.46kg/s。
- 5、当 V325 有液位时, 内操手动打开 PV3331 至 32%开度(T303 流程图画面), T305 开始进料。
- 6、V325建立液位,当LI3251达到30%左右时,外操打开回流泵P325前阀XV325A、 后阀XV325B;内操启动泵P325,手动打开FV3251至50%进行全回流,然后 投自动,回流量FI3251设定值0.6426kg/s。
- 7、当 T305 液位 L13051 达到 45%左右时,外操打开 HV3037 至 36%开度,E3352 投用;外操打开 HV3031、HV3032 至 100%开度,打开 T305 塔底泵 P335 前、后阀 XV335A、XV335B,内操启动泵 P335,并将 L1C3051 投自动,T305 液位 L13051 设定值 50%。

- 8、内操打开 FV3252 (仿真平台) 至 49%开度。
- 9、当 LI3331 液位达到 30%左右时,外操打开 P333 前、后阀 XV333A、XV333B, 内操启动泵 P333。

T305 停车:

- 1、内操手动关闭 FV3051;
- 2、内操手动关闭 PV3331、FV3251;
- 3、内操手动关闭 FV3252, 停泵 P325;
- 4、内操手动关闭 LV3051, 停泵 P335;
- 5、进入倒料、吹扫流程。

操作实训完成,点击仿真平台恢复初始数据按钮 ┩,现场手操阀门状态归0。

T307 操作规程

开车前准备:

- 13、 双击桌面 SIMATIC WinCC 图标,然后点击运行按钮(三角形),点击 T307操作流程画面。
- 14、 双击桌面 ProcessSimuStudio 图标,启动仿真平台。点击系统,登录,然后确定,点击工程,打开 T307 工程。
- 15、 内操确认所有调节阀状态为 0, 并处于手动状态。外操确认所有手操阀 开度为 0。
- 16、 点击仿真平台运行按钮 ▶。

T307 投运:

- 1、内操打开 FV3362(仿真平台)至 100%开度,开始建立 T307 液位,当 LI3071 达到 30%左右时,内操关闭 FV3362,停止进料。
- 2、内操打开 FV3371 至 100%开度, E3371 升温, 当 T307 塔底温度达到 74℃左右时, 内操将 FV3371 调至 30%开度并投自动, 设定值为 0.09kg/s, 外操打开 HV3047、HV3048 至 100%开度。
- 3、E3271 建立液位时,内操打开 FV3362 至 29%开度, T307 进料。
- 4、当LI3271 达到 20%左右时,外操打开 XV327A、XV327B 至 100%开度,内操打开 FV3271 至 20%开度并投自动,FI3271 设定值为 0.278,内操启动泵 P327。
- 5、当 LI3271 达到 30%左右时,内操打开 LV3271 并投自动,LI3271 设定值为 30%。
- 6、当 T307 液位 L13071 达到 42%左右时,外操打开泵 P337 前后阀 XV337A、XV337B 至 100%开度. 外操打开 HV3017 至 10%开度。
- 7、当 T307 液位达到 45%时, LIC3071 投自动, LI3071 设定值为 45%, 内操启动 泵 P337。

T307 停车:

- 1、内操手动关闭 FV3371。
- 2、内操关闭阀门 FV3362. 手动关闭 FV3271。
- 3、内操手动关闭 LV3271, 关闭泵 P327。

- 4、内操关闭泵 P337.
- 5、进入倒料、吹扫流程。

操作实训完成,点击仿真平台恢复初始数据按钮 ┗,现场手操阀门状态归0。

T3011 开车操作

开车前准备:

- 1. 双击桌面 SIMATIC WinCC 图标, 然后点击运行按钮 (三角形), 点击 T3011 操作流程画面。
- 2. 双击桌面 ProcessSimuStudio 图标,启动仿真平台。点击系统,登录,然后确定,点击工程,打开 T3011 工程。
- 3. 内操确认所有调节阀状态为 0, 并处于手动状态。外操确认所有手操阀开度为 0。
- 4. 点击仿真平台运行按钮 🏲 。

T3011 投运:

- 1. 外操打开 HV3006 至 100%开度,内操手动打开 PV3111 至 100%开度,开始建立 T3011 塔液位; 当 LI3011 达到 30%左右时,内操手动关闭 PV3111,停止进料。
- 2. 外操打开 HV3007 至 100%开度,内操手动打开 FV3311 至 100%开度, E3311 升温。
- 3. 当 T3011 塔底温度 T18-04 达到 80℃左右时, 内操打开 PV3111 至 30%开度, T3011 开始进料, 并将 FV3311 关至 18%开度投自动, 蒸汽流量设定值为 0. 41kg/s。
- 4. 当 T3011 塔顶温度达到 74 左右℃时,内操打开 FV3221 (仿真平台)至 50%开度,回流量为 0.17kg/s。
- 5. 当 T3011 液位达到 45%左右时,外操打开泵 P3311A 前、后阀 XV3311AA、XV3311AB 至 100%开度,外操打开调节阀 LV3011 前、后阀 XV3011A、XV3011B 至 100%开度,当 T3011 液位 LI3011 达到 50%左右时,内操打开 LV3011 并投自动,设定值为 50%,并开启 P3311A。
- 6. 内操打开 PV3111 至 51%开度,并打开 FV3212 (仿真平台)至 20%开度, 流量值为 0. 237kg/s。

T3011 停车:

- 1、内操手动关闭 FV3311。
- 2、内操手动关闭 PV3111、FV3221

- 3、内操手动关闭 LV3011、FV3212, 停泵 P3311A。
- 4、进入倒料、吹扫工序。

操作实训完成,点击仿真平台恢复初始数据按钮 ┗,现场手操阀门状态归0。

T3012-E3312 开车操作

开车前准备:

- 1. 双击桌面 SIMATIC WinCC 图标, 然后点击运行按钮 (三角形), 点击 T3012、E3312 操作流程画面。
- 2. 双击桌面 ProcessSimuStudio 图标,启动仿真平台。点击系统,登录,然后确定,点击工程,打开 T3012-E3312 工程。
- 3. 内操确认所有调节阀状态为 0, 并处于手动状态。外操确认所有手操阀开度为 0。
- 4. 点击仿真平台运行按钮 ▶。

T3012-E3312 开车投运:

- 外操打开 HV3010 至 100%, 连通 T3012 塔底和 E3312。外操打 HV3008 至 100%开度, 内操打开 FV3212 至 100%, T3012 进料, 内操打开 LV3011(仿 真平台)至 25%开度, V321 进料。
- 2. 当 LI3312 液位达到 30%左右时,内操关闭 FV3212,停止进料,外操关闭 HV3010, E3312 停止进料。
- 3. 外操打开 HV3018 至 100%开度,内操打开 PV3311 至 100%开度, E3312 开始升温。
- 4. 当 LI3312 液位开始下降时,外操打开 HV3010 至 70%开度。
- 5. 当T3012 塔底温度TI8-06 达到80°C时,外操打开E3211冷却水进出阀HV3015、HV3016至100%,外操打开HV3009至100%开度,冷凝器E3211投用;当TI8-06 达到85°C时,内操手动打开PV3311至20%开度。
- 内操打开 FV3212 至 35%开度并投自动,设定值为 0.5kg/s,内操打开 HV3017 (仿真平台)至 10%开度,T3012 继续进料,外操打开 HV3019 至 30%开度, E3312 废液排至废液罐。
- 7. 当 V321 液位达到 25%左右时,外操打开 HV3013、HV3014 至 100%开度, E3212 投用,外操打开 HV3012 至 10%开度;当 V321 液位达到 30%左右时, 外操打开 P321 前后阀 XV321A、XV321B 至 100%开度,内操打开 FV3211 (仿真平台)至 30%开度并开启泵 P321,向 T303 送料。

T3012-E3312 停车:

- 1. 内操手动关闭 PV3311.
- 2. 内操手动关闭 FV3212、HV3017 (仿真平台)。
- 3. 内操关闭 FV3211 (仿真平台)、LV3011 (仿真平台)、停泵 P321。
- 4. 外操关闭 HV3012、HV3019。
- 5. 进入倒料、吹扫流程。

操作实训完成,点击仿真平台恢复初始数据按钮 ┗,现场手操阀门状态归0。